Automatikschweissmaske SL

3M Speedglas Automatikschweissmaske SL

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

3M Speedglas Automatikschweissmaske SL

Kompletteinheiten / Ersatz- und Zubehörteile

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	Stück
H16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er-Pack)	Pack
H16 76 00	Schweißband aus Frottee (20er-Pack)	Pack
H16 80 00	Schweißband aus Leder	Stück
H16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle (2er-Pack)	Pack
H16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	Stück
H16 91 00	Kopfhaube „OMA” aus TecaWeld**	Stück
H17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	Stück
H17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	Stück
H17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0	Stück
H17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5	Stück
H17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0	Stück
H42 20 00	Batterie, 2er-Pack	Pack
H42 80 00	Innere Vorsatzscheibe 42x91 mm (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 420200	Pack
H70 00 20	SL ADF*** DIN 3/8–12	Stück
H70 11 20	Schweißmaske SL mit Kopfband und ADF*** DIN 8-12 (verfügbar bis 1.7.2022)	Stück
H70 11 90	Schweißmaske SL ohne Kopfband	Stück
H70 50 15*	Kopfband mit Montageset für Speedglas SL/100/9000	Stück
H70 60 00	Montageset für Kopfband	Stück

H72 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, Standard (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 030226	Pack
H72 70 00	Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 030248 (verfügbar bis 1.7.2022)	Pack
H73 10 00	Batteriehalter	Stück