

9100-AIR Kompletteinheiten



3M Speedglas 9100-AIR Schweissmaske

Bewertung: Noch nicht bewertet
[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

3M Speedglas Automatikschweissmaske 9100-AIR

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H56 77 00	Schweißmaske 9100 Air ohne ADF***, mit Adflo Gebläseatemschutz****, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H56 85 00	Schweißmaske 9100 Air ohne ADF***, mit Versaflo V-500E Druckluftatemschutz, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H56 90 26	Schweißmaske 9100 Air mit 9100XXi ADF***. inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück