
G5-02 Ersatz- Zubehörteile



3M Speedglas G5-02 Hochleistungs-Schweissmaske Ersatz und Zubehörteile

Bewertung: Noch nicht bewertet Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Ersatz- und Zubehörteile

3M Speedglas Hochleistungs-Schweissmaske G5-02

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H13 01 00	3M Reinigungstuch	Stück
H16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	Stück
H16 90 05	Kopfschutz aus TecaWeld**,	Stück
H16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er- Pack)	Pack
H16 76 00	Schweißband aus Frottee (20er- Pack)	Pack
H16 80 00	Schweißband aus Leder	Stück
H16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle, Länge 24 cm (2er-Pack)	Pack
H16 80 12	Schweißband, Vlies-Baumwolle,	Pack

	Länge 21 cm (2er-Pack)	
H16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	Stück
H16 91 00	Kopfhaube "OMA" aus TecaWeld**	Stück
H17 20 20	Vergrößerungslinse 1,5X	Stück
H17 20 21	Vergrößerungslinse 2,0X	Stück
H17 20 22	Vergrößerungslinse 2,5X	Stück
H53 62 10	Polster für Kopfband	Stück
H53 62 11	große Kopfauflage	Stück
H62 00 20	gebogener Automatikschweißfilter	Stück
	G5-02, inkl. äußere und innere	
	Vorsatzscheiben	
H60 10 00	Batteriehalterung für 3M™	Stück
	Speedglas™ Schweißfilter der Serie	
	G5	
H60 20 00	Batterie CR2450, 3 V Lithium für	Stück
	3M™ Speedglas™ Schweißfilter der	
	Serie G5	
H62 11 95	Schweißmaske ohne ADF*, ohne	Stück
	Kopfband, ohne Frontabdeckung	
H62 20 00	Frontabdeckung	Stück
H62 40 00	Innere Vorsatzscheibe (2er-Pack)	Pack
H62 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, mit Anti-	Pack
	Kratz-Beschichtung (5er-Pack)	
H70 50 20	Kopfband mit Befestigungsteilen und	Stück
	Schweißband	
H70 60 30	Befestigungsteile Kopfband (inkl.	Stück
	Gelenkverbindungen)	
H79 01 04	Aufbewahrungsbeutel für G5-02	Stück