

9100 Kompletteinheiten



3M Speedglas 9100 Automatikschweißmaske

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

3M Speedglas Automatikschweißmaske 9100

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H50 11 05	Schweißmaske 9100 ohne Seitenfenster, mit 9100V ADF*** (verfügbar bis 1.7.2022)	Stück
H50 11 15	Schweißmaske 9100 ohne Seitenfenster, mit 9100X ADF*** (verfügbar bis 1.7.2022)	Stück
H50 11 25	Schweißmaske 9100 ohne Seitenfenster, mit 9100XX ADF*** (verfügbar bis 1.7.2022)	Stück
H50 18 05	Schweißmaske 9100 mit Seitenfenster und 9100V ADF***	Stück
H50 18 15	Schweißmaske 9100 mit Seitenfenster und 9100X ADF***	Stück
H50 18 25	Schweißmaske 9100 mit Seitenfenster und 9100XX ADF***	Stück
H50 18 26	Schweißmaske 9100 m. Seitenfenster und 9100XXi ADF***-Kit (Filter und Hitzeschild silber)	Stück