


G5-02 Ersatz- Zubehörteile



3M Speedglas G5-02 Hochleistungs-Schweissmaske Ersatz und Zubehörteile

Bewertung: Noch nicht bewertet
[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Ersatz- und Zubehörteile

3M Speedglas Hochleistungs-Schweissmaske G5-02

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H13 01 00	3M Reinigungstuch	Stück
H16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	Stück
H16 90 05	Kopfschutz aus TecaWeld**, schwarz	Stück
H16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er-Pack)	Pack
H16 76 00	Schweißband aus Frottee (20er-Pack)	Pack
H16 80 00	Schweißband aus Leder	Stück
H16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle, Länge 24 cm (2er-Pack)	Pack
H16 80 12	Schweißband, Vlies-Baumwolle,	Pack

Speedglas G5-Serie: G5-02 Ersatz- Zubehörteile

	Länge 21 cm (2er-Pack)	
H16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	Stück
H16 91 00	Kopfhaube „OMA“ aus TecaWeld**	Stück
H17 20 20	Vergrößerungslinse 1,5X	Stück
H17 20 21	Vergrößerungslinse 2,0X	Stück
H17 20 22	Vergrößerungslinse 2,5X	Stück
H53 62 10	Polster für Kopfband	Stück
H53 62 11	große Kopfaufklappe	Stück
H62 00 20	gebogener Automatikschweißfilter G5-02, inkl. äußere und innere Vorsatzscheiben	Stück
H60 10 00	Batteriehalterung für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5	Stück
H60 20 00	Batterie CR2450, 3 V Lithium für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter der Serie G5	Stück
H62 11 95	Schweißmaske ohne ADF*, ohne Kopfband, ohne Frontabdeckung	Stück
H62 20 00	Frontabdeckung	Stück
H62 40 00	Innere Vorsatzscheibe (2er-Pack)	Pack
H62 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, mit Anti- Kratz-Beschichtung (5er-Pack)	Pack
H70 50 20	Kopfband mit Befestigungsteilen und Schweißband	Stück
H70 60 30	Befestigungsteile Kopfband (inkl. Gelenkverbindungen)	Stück
H79 01 04	Aufbewahrungsbeutel für G5-02	Stück