


Automatikschweißmaske 100 Ersatz- Zubehörteile



3M Speedglas 100 Automatikschweißmaske

Bewertung: Noch nicht bewertet
[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

3M Speedglas Automatikschweißmaske 100 Ersatz- und Zubehörteile

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H16 40 05	Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile)	Stück
H16 40 09	Kopfschutz, schwarz/grau	Stück
H16 75 20	Schweißband aus Frottee (2er-Pack)	Pack
H16 76 00	Schweißband aus Frottee (20er-Pack)	Pack
H16 80 00	Schweißband aus Leder	Stück
H16 80 10	Schweißband, Vlies-Baumwolle (2er-Pack)	Pack
H16 90 01	Halsschutz aus TecaWeld**	Stück
H16 91 00	Kopfhaube „OMA“ aus TecaWeld**	Stück
H17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0	Stück
H17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5	Stück
H17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0	Stück

H17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5	Stück
H17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0	Stück
H42 20 00	Batterie, 2er-Pack	Pack
H42 80 00	Innere Vorsatzscheibe 42x91 mm (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 42 02 00	Pack
H42 80 20	Innere Vorsatzscheibe +1 DIN (5er- Pack)	Pack
H42 80 40	Innere Vorsatzscheibe +2 DIN (5er- Pack)	Pack
H70 50 15*	Kopfband mit Montageset für Speedglas SL/100/9000	Stück
H70 60 00	Montageset für Kopfband	Stück
H73 10 00	Batteriehalter	Stück
H75 00 14	100B ADF*** DIN 3/10-12	Stück
H75 00 20	100V ADF*** DIN 3/8-12	Stück
H75 05 11	100 Passivfilter-Kit: 110x90mm Passivfilter DIN 11, innere und Äußere Vorsatzscheibe, Filterrahmen (o. Abb.)	Stück
H75 11 00	Schweißmaske, schwarz, mit Kopfband, ohne ADF***	Stück
H75 11 90	Schweißmaske, schwarz, ohne Kopfband, ohne ADF***	Stück
H77 20 00	Frontabdeckung, silber	Stück
H77 20 01	Frontabdeckung, schwarz (Artikel auf Anfrage)	Stück
H77 60 00	Äußere Vorsatzscheibe, Standard (10er-Pack) 140x85 mm	Pack
H77 70 00	Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest (10er-Pack) 140x85 mm	Pack
H77 70 70	Äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig (10er-Pack) 140x85 mm	Pack